





Schema chiodatura









Installazione con un angolare

Fissaggio supporto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Codici	Q.tà
		CNA 🕏 🗀	CNA4.0X40/50/60	6
		CSA (CSA5.0X40/50	
		-	-	
Fissaggio travetto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Codici	Q.tà
	ϕ	CNA 🗭 🗀	CNA4.0X40/50/60	4
		CSA ⊚ (□mmme>	CSA5.0X40/50	