






## Schema chiodatura











Fissaggio supporto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Codici	Q.tà
		SSH 🛇 🗈	SSH12.0X60	6
		-	-	
		-	-	
Fissaggio travetto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Codici	Q.tà
	$\phi$	STD •	STD12	8
		-	-	