





## Schema chiodatura




			•	
Codici		BTALU1200/120		
Mezzo di giunzione	II	Legno a legno	Travetto a trave	
Tipo di fissaggio	=	Chiodatura completa		









Fissaggio supporto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Codici	Q.tà
		CNA @ [	CNA4.0X50	20
		CSA @ (   mmmmmm	CSA5.0X35/40	
		-	-	
Fissaggio travetto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Codici	Q.tà
	$\phi$	SDD @ [hilling	SDD7.5	3
		STDO	STD12	