




Schema chiodatura







Fissaggio supporto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Codici	Q.tà
		CNA @ [CNA4.0X50	108
		CSA @ (mmmmmm	CSA5.0X35/40	
		-	-	
Fissaggio travetto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Codici	Q.tà
	ϕ	SDD @ [mmm m=>	SDD7.5	12
		STDO	STD12	